




Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|
| CROQUIS CIERRE | Estado: Aprobado | Abonados. Total: 41 | 0 50 100 150 200 250 m | Formato A4. Escala 1:4.134 |
| | Tipo avería: | Especiales: 0 | | Coordenadas centro: |
| Explotación: 126 | Elem. cierre: Acometida | Acom. no cortables: 0 | Previsto. De: 19/08/2019 09:00 a: 19/08/2019 14:00 | Leyenda  Cierre en 24h, clientes críticos |
| Cierre: 32291 | Motivo: Mantenimiento red | Observaciones: | Real. De: a: | |
| Orígen: Portal GISAgua | Cierre planificado: SI | | Calle Guzman el Bueno, 24009, León, Castilla y León | |
| GUZMAN EL BUENO AC | Longitud afectada: 1144.18699319 | | Creación: 16/08/2019 12:28 jfernandezde | |
| | Volúmen de agua: 6.85617248 | | Aprobación: 16/08/2019 12:28 jfernandezde | |
| | Notificado AquaCIS: SI | | Anulación: | |
| | 16/08/2019 12:28 | | | |
| | Red obsoleta: NO | | | |