



Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CROQUIS CIERRE	Estado: Aprobado	Abonados. Total: 11		Formato A4. Escala 1:3.459	
	Explotación: 126 Cierre: 32379 Orígen: Portal GISAgua CORTE J.M.FDEZ	Tipo avería: Elem. cierre: Acometida Motivo: Mantenimiento red Cierre planificado: SI Longitud afectada: 209.69486841 Volúmen de agua: 0.85616147 Notificado AquaCIS: Desconocido 19/08/2019 12:28 Red obsoleta: NO		Especiales: 0 Acom. no cortables: 0 Observaciones:	Previsto. De: 21/08/2019 08:30 a: 21/08/2019 14:00 Real. De: a:
			Avenida José María Fernández 12-20, 24006, León, Castilla y León	Creación: 19/08/2019 12:10 jfernandezde Aprobación: 19/08/2019 12:11 jfernandezde Anulación:	