



Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CROQUIS CIERRE Explotación: 126 Cierre: 32289 Origen: Portal GISAgua BOCA RIEGO LANCIA	Estado: Aprobado Tipo avería: Elem. cierre: Boca riego Motivo: Mantenimiento red Cierre planificado: SI Longitud afectada: 143.80800048 Volúmen de agua: 0.72285785 Notificado AquaCIS: NO 16/08/2019 11:40 Red obsoleta: NO	Abonados. Total: 0 Especiales: 0 Acom. no cortables: 0 Observaciones:	0 40 80 120 160 200 m 	Formato A4. Escala 1:3.459 Coordenadas centro:
	Previsto. De: 19/08/2019 08:30 a: 19/08/2019 10:30 Real. De: a: Avenida de Lancia 2-4, 24004, León, Castilla y León Creación: 16/08/2019 11:39 jfernandezde Aprobación: 16/08/2019 11:40 jfernandezde Anulación:	Legenda Cierre en 24h, clientes críticos		